

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ  
№ 1 от «\_\_09» января\_ 2018г.

I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание

МКОУ «СОШ № 2»

456390, Челябинская область, г. Миасс, п. Тургояк ул. Курортная 2 А  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Не соответствует нормам СНиП		Приведение в соответствие нормам СНиП	
2.2	Пандус (наружный)	нет						
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			Замечаний нет		-	
2.4	Дверь (входная)	есть			Замечаний нет		-	
2.5	Тамбур	есть			Замечаний нет		-	
	Общие требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане, фото	№ фото	
<b>Вход (входы) в здание</b>	ДУ			Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

### Комментарий к заключению:

Вход (входы) в здание доступен условно.