

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МКОУ «СОШ № 2»

456390, Челябинская область, г. Миасс, п.Тургойк ул.Курортная 2 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридоры (на трех этажах здания) , вестибюль, зона ожидания	есть			Не соответствует нормам СНиП		Приведение в соответствие нормам СНиП	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Не соответствует нормам СНиП		Приведение в соответствие нормам СНиП	
3.3	Пандус (внутри пристроя на первом этаже)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь (двери)	есть			Не соответствует нормам СНиП		Приведение в соответствие нормам СНиП	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не соответствует нормам СНиП		Приведение в соответствие нормам СНиП	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (О, С, Г, У)			Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) доступен полностью избирательно_.