

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МКОУ «СОШ № 2»

Якушев С.М. «СОШ № 2»  
«09» января 2018 г.



## Паспорт доступности МКОУ «СОШ № 2» как объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

### 1. Общие сведения об объекте (ОСИ)

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2».
- 1.2. Адрес ОСИ г. Миасс, п. Тургойк, ул. Курортная, 2А.
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ:  
отдельно стоящее здание 2 этажа, 3510 кв. м;  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7100 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания 1976 г., последнего капитального ремонта      г
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в ходе текущего ремонта июнь 2018 года, капитального ремонта      -     , в рамках реализации мероприятий программы 2019- 2020 гг.

### Сведения об организации, расположенной на объекте ( в здании, помещении)

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»., МКОУ «СОШ № 2»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 456390, Челябинская область, г. Миасс, п. Тургойк, ул. Курортная 2А.
- 1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная) муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность Миасский городской округ.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ МГО «Образование»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, 8(3513)57-25-97

### 2. Характеристика деятельности организации на ОСИ

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего(полного) образования.

2.3. Форма оказания услуг: на ОСИ

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 134 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

### 3. Состояние доступности ОСИ

3.1. Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом дорога по посёлку от остановки через автомобильный мост

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ нет

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта 800 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания\*:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов	ВНД
	в том числе инвалиды:	ВНД
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(О,С,Г,У)
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-И(О,С,Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДП-И(О,С,Г,У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	ДЧ-И(О,С,Г,У)

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности ОСИ требует полного обеспечения всех форм и зон доступности

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилита-

		ции
5.	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
8.	Все зоны и участки	

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2018-2020 гг.  
в рамках исполнения Плана («Дорожной карты») по обеспечению условий развития доступной среды в МКОУ «СОШ № 2» от 02.12.2017 г.  
 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение условий развития доступной среды.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности ОСИ (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет.

Размещение информации об ОСИ на Карте доступности Челябинской области  
 согласовано \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя ОСИ)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Челябинской области \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

(дата)

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «09» января 2018г.,
2. Акта обследования объекта : № акта 01 от «09» \_января 2018г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ »  
\_\_\_\_\_ 201\_ г.



**Анкета**  
(информация об ОСИ)  
к паспорту доступности ОСИ  
№   1  

**1. Общие сведения об объекте (ОСИ)**

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2».
- 1.2. Адрес ОСИ г.Миасс, п. Тургояк, ул. Курортная 2а .
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ:  
отдельно стоящее здание   2   этажа,  3510  кв. м;  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  7100  кв. м.
- 1.4. Год постройки здания  1976  г., последнего капитального ремонта    г.   .
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в ходе текущего ремонта  июнь  2018 года, капитального ремонта    -   , в рамках реализации мероприятий программы  2019- 2020  гг.   .

**Сведения об организации, расположенной на объекте  
( в здании, помещении)**

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»., МКОУ «СОШ № 2»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  456390, Челябинская область, г.Миасс, п. Тургояк, ул. Курортная 2А  .
- 1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность)  оперативное управление  .
- 1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная)  муниципальная  .
- 1.10. Территориальная принадлежность  Миасский городской округ  .
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование)  МКУ МГО «Образование»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты  г.Миасс, ул. Ак.Павлова, 32, 8(3513)57-25-97

**2. Характеристика деятельности организации на ОСИ  
(по обслуживанию населения)**



2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего(полного)образования.

2.3. Форма оказания услуг: на ОСИ

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 134 человека

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

### 3. Состояние доступности ОСИ

3.1. Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом дорога по по- сёлку от остановки через автомобильный мост

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ нет

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта 800 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания\*:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов	ВНД
	в том числе инвалиды:	ВНД
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;

ВНД – временно недоступен.

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(О,С,Г,У)
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-И(О,С,Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДП-И(О,С,Г,У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	ДЧ-И(О,С,Г,У)

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности ОСИ требует полного обеспечения всех форм и зон доступности

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР



4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
5.	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
8.	Все зоны и участки	

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**

**Нет**

(подпись ФИО, должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МКОУ «СОШ № 2»

Якушев С.М.  
«09» января 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**к паспорту доступности ОСИ**  
№ 1

Миасский городской округ  
(наименование муниципального района  
(городского округа) Челябинской области)

09 января 2018 года

**1. Общие сведения об объекте (ОСИ)**

1.1. Наименование (вид) ОСИ Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2».

1.2. Адрес ОСИ г. Миасс, п. Тургояк, ул. Курортная 2А.

1.3. Сведения о размещении ОСИ:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 3510 кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7100 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1976 г., последнего капитального ремонта .. г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в ходе текущего ремонта июнь 2018 года, капитального ремонта -, в рамках реализации мероприятий программы 2019- 2020 гг.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**  
**( в здании, помещении)**

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»., МКОУ «СОШ № 2»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 456390, Челябинская область, г. Миасс, п. Тургояк, ул. Курортная 2А

1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная) муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность Миасский городской округ

1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ МГО «Образование»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, 8(3513)57-25-97

## 2. Характеристика деятельности организации на ОСИ

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего(полного) образования

2.3. Форма оказания услуг: на ОСИ

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 134 человек

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида нет

## 3. Состояние доступности ОСИ

3.1. Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом дорога по по- сёлку от остановки через автомобильный мост

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к ОСИ нет

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до ОСИ от остановки транспорта 800 м.

3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания\*:

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов	ВНД
	в том числе инвалиды:	ВНД
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:  
 А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;  
 Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;  
 ДУ – доступен условно, то есть организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.;  
 ВНД – временно недоступен.

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(О,С,Г,У)
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДП-И(О,С,Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДП-И(О,С,Г,У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к ОСИ (от остановки транспорта)	ДЧ-И(О,С,Г,У)

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности ОСИ требует полного обеспечения всех форм и зон доступности

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий ремонт
2.	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
5.	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
8.	Все зоны и участки	

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2018-2020 гг.  
в рамках исполнения Плана («Дорожной карты») по обеспечению условий развития доступной среды в МКОУ «СОШ № 2» от 02.12.2017 г.  
 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение условий развития доступной среды

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_  
 (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) \_\_\_\_\_  
 нет \_\_\_\_\_

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником здания);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов \_\_\_\_\_

Имеется заключение технической экспертизы о возможности адаптации ОСИ (прилагается) \_\_\_\_\_



4.3. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

#### 4. Особые отметки

#### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на   2   л.
2. Входа (входов) в здание на   2   л.
3. Путей движения в здании на   2   л.
4. Зоны целевого назначения объекта на   2   л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на   2   л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на   2   л.

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое ( в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_

Председатель  
Рабочей группы \_\_\_\_\_ Злобина А.Б. \_\_\_\_\_ (подпись)  
(Должность, ФИО)

Члены рабочей группы:

\_\_\_\_\_ председатель ПК Злобина Н.Н. \_\_\_\_\_ (подпись)  
(Должность, ФИО)  
Завхоз Бунина С.В. \_\_\_\_\_ (подпись)  
(Должность, ФИО)

В том числе:

Представители общественных  
организаций инвалидов:

\_\_\_\_\_ (Должность, ФИО) \_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Должность, ФИО) \_\_\_\_\_ (подпись)

Управленческое решение согласовано «    » \_\_\_\_\_ 20   г. (протокол №    Комиссии по проведению обследования и паспортизации доступности МКОУ «СОШ № 2» для инвалидов и предоставляемых на объекте услуг)