

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от « 09 » января 2018 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участку)
МКОУ «СОШ № 2»

456390, Челябинская область, г. Миасс, п. Тургойк ул. Курортная 2 А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Нарушений нет			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Нарушений нет			
1.3	Лестница (наружная)	есть			Нарушений нет			
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

	Состояние доступно-	Приложение	Рекомендации
--	---------------------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	сти* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(О,С,Г,У)			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Территория, прилегающая к зданию, доступна частично избирательно.

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН на всех путях движения к входу в здание. Индивидуальное решение с ТСП – тактильные дорожки, звуковые средства. Оборудование автостоянки для спецавтотранспорта инвалидов.